

DEKTEN SEAL

DEK | **TEN** ®



DIFUZNĚ PROPUSTNÁ SVAŘITELNÁ FÓLIE PRO DOPLŇKOVOU HYDROIZOLAČNÍ VRSTVU

Charakteristika výrobku

DEKTEN SEAL je difuzně propustná svařitelná fólie, která nachází uplatnění ve skladbách šikmých střech. Slouží k vytvoření doplňkové hydroizolační vrstvy (DHV), která zachycuje a odvádí vodu pronikající pod skládanou krytinu. Chrání tím podstřešní prostory a vrstvy střech před vodou a sněhem, které se dostanou pod krytinu, nebo před vodou zkondenzovanou na spodním povrchu krytiny. DHV u některých skladeb střech plní zároveň funkci větrotěsní vrstvy a přispívá ke vzduchotěsnosti skladby střechy.

DEKTEN SEAL se skládá z netkané polyesterové textilie a dvou polymerních vrstev na lícové a rubové straně fólie. Vrstva z netkané textilie zajišťuje potřebnou pevnost fólie, polymerní vrstvy zajišťují vodotěnost, UV odolnost, trvanlivost a svařitelnost fólie. Fólie byla zařazena do sortimentu společnosti Stavebniny DEK a.s. na základě zkoušek odolnosti a trvanlivosti.

Výrobek je určen k vytvoření doplňkové hydroizolační vrstvy v třídě těsnosti 1. Návrhový sklon střešní roviny musí být minimálně 7°. Podkročení charakteristického, tzv. bezpečného, sklonu zvolené krytiny, je přípustné maximálně 12°. Požadavek na třídu těsnosti DHV závisí na sklonu střechy a na riziku pronikání vody pod krytinu a stanoví se podle publikace Pravidla pro navrhování a provádění střech (CKPT, 2014).

Při kvalitativním hodnocení podle Pravidel CKPT splňuje fólie **DEKTEN SEAL** kritéria třídy A.

Těsnící příslušenství

K fólii je k dispozici doplňkový sortiment – pásky a krycí pás. Oboustranně lepicí pásky DEKTAPE PRO se používá pro montážní přichycení fólie ke klempířským nebo prostupujícím konstrukcím. Páska DEKTAPE SEAL se používá jako doplněk u složitých detailů. DEKTEN SEAL pás přes kontralaté je určený pro převaření kontralatí, které je nutné v třídě těsnosti 1 vždy realizovat. V detailech, u napojení fólie na navazující a prostupující

konstrukce, musí být vždy použity těsnicí komponenty. Při aplikaci těsnicích komponentů musí být povrch fólie i napojované konstrukce suchý a zbavený prachu, nečistot a mastnoty.

Základní pokyny pro montáž

Fólie se klade na rovný, čistý, souvislý a tuhý podklad (např. dřevěné bednění, tuhé tepelněizolační desky apod.). Aplikuje se rovnoběžně s okapní hranou, postupuje se od okapu k hřebeni, aby okraj výše položeného pásu překrýval okraj níže položeného pásu. Fólie musí být dostatečně napnutá tak, aby na jejím povrchu nevznikaly vlny nebo nerovnosti. Na fólii nesmí vznikat sklady.

Fólie se k podkladu pracovně upevňuje sponkami nebo hřebíky s plochou hlavou opatřenými vhodnou protikorozní povrchovou úpravou. Upevňovací prvky mohou být umístěny pouze v místě překrytém výše ležícím pruhem fólie, nad svárem.

Všechny spoje fólie se svařují horkým vzduchem. Při kladení fólií je nutné dodržovat přesah 10 cm, který je na fólii vyznačen. Čelní napojení se provádí s přesahem minimálně 15 cm. Poloha čelních napojení se volí tak, aby výsledné spoje byly ve tvaru písmene T. Průběžné křížové spoje jsou nepřípustné. U okapu je nutné fólii ukončovat na vhodně umístěném okapním plechu nalepením pomocí pásky DEKTAPE PRO. V hřebeni se fólie vzájemně svařuje tak, aby byla celoplošně vodotěsná.

Doporučená teplota pro svařování je 190–250 °C v závislosti na okolních podmínkách. Pro správné nastavení svařovacího přístroje je vždy nutné provést zkušební svář. Obě spojované fólie se zahřívají rovnoměrně, spoj se přitlačí pomocí silikonového válečku, který se běžně používá pro svařování PVC fólií.

Při svařování fólie v ploše střechy se používá plochá tryska šířky 40 mm, přičemž minimální šířka sváru musí být 35 mm. V detailech je vhodnější použít zahnutou trysku šířky 20 mm.



