

HX010/ OCELOVÁ PEVNOSTNÍ SPONA 120x 6 mm

OCELOVÁ PEVNOSTNÁ SPONA 120x 6 mm

1 / 2



VÝHODY

Ihneď na aplikáciu

POUŽITIE

HX010/ ocelové pevnostné spony sa odporúčajú na „zošívanie“ staticky ustálených trhlín a prasklín spôsobených zmrašťovaním, teplotným napätím, preťažením, nesprávnym realizovaním detailov a pod., prevažne na vodorovných betónových plochách.

UPOZORNENIE

Opravy nie je možné vykonávať na zmrznutých a vlhkých podkladoch. 24 hodín od aplikácie chráňte pred pôsobením vody či zvýšenej vlhkosti. Odporúčaná teplota podkladu (objektová teplota) min. + 10 °C a aspoň 3 °C nad rosným bodom (merané v tesnej blízkosti náteru). Kým nie je náter plne vytvrdnutý, nezaťažovať ho prejazdom mechanizmov a dopravných prostriedkov, nevystavovať poveternostným vplyvom ani chemickým prípravkom a zaistiť dostatočnú ventiláciu.

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť suchý (zvyšková objemová vlhkosť max. 4 %), nasiakavý, súdržný s pevnosťou min. 1,5 MPa, bez prachu, nečistôt a mastnoty, zbavený predchádzajúcich nesúdržných náterov.

APLIKÁCIA

Diamantovým kotúčom (najlepšie s riadenou hĺbkou ponoru) sa prereže prasklina do hĺbky 20-40 mm po celej dĺžke. Vždy kolmo na tento rez sa vykonajú ďalšie rezy s rovnakou hĺbkou, vo vzdialenosti cca 100 až 200 mm a dĺžkou, ktorá umožní vsadenie ocelevej spony. **Pri opravách betónu v miestach, kde je zabudované podlahové vykurovanie alebo iné inžinierske siete, je potrebné starostlivo zvoliť hĺbku rezu.** Dokonale povysávajú vzniknutý prach po rezaní a do drážok vlejte epoxidovú hmotu **HX100**. Do kolmých zárezov vložte spony **HX010**. Podrobný návod na prácu so živcou **HX100** nájdete v Technickom liste výrobku na www.stachema.sk a vo videonávode Opravy staticky ustálených trhlín (v sekcii na stiahnutie).

HX100 bude vtekať okolo ocelevej spony do hĺbky praskliny, preto sa odporúča postup opakovať, kým spony nebudú úplne zaliate. Finálna vrstva HX100 sa posype kremenným pieskom frakcie 0,3/0,8mm do tzv. ešte „živej lepivej hmoty“, aby bola zaručená príľnavosť ďalších vrstiev.

SPÔSOB APLIKÁCIE

Vloženie pomocou špachtle.

SPOTREBA

Podľa počtu narezaných drážok.

ÚDRŽBA

Pomôcky sa po skončení práce umyjú riedidlom S6300 alebo acetónom.

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohľavy
280 02 Kolín
www.stachema.cz



ISO 9001 ISO 14001

www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk

HX010/ OCELOVÁ PEVNOSTNÍ SPONA 120x 6 mm

OCEĽOVÁ PEVNOSTNÁ SPONA 120x 6 mm

2 / 2

TECHNICKÉ ÚDAJE	Vzhľad: Ocel'ová pevnostná spona s dĺžkou 120 mm a šírkou 6 mm.
SKLADOVANIE A PREPRAVA	Skladovať a prepravovať v suchu. Skladujte mimo dosahu detí.
ZÁRUČNÁ DOBA	Bez obmedzenia.
ODPORÚČANIE VÝROBCU	<i>Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a likvidáciu odpadov: vid' etiketa a karta bezpečnostných údajov (k dispozícii na stiahnutie na www.stachema.sk).</i> Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.
BALENIE	V plastovom obale po 20 ks.
Dátum revízie:	5.5.2025 (Predchádzajúce vydania strácajú platnosť.)

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohľavy
280 02 Kolín
www.stachema.cz

ISO 9001 ISO 14001

www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk