

NÁVOD K OBSLUZE BADIE NA BETON model FE 1016

1. Účel použití a popis

Koš na beton FE 1016 je určen k přepravě tekuté betonové směsi z mixu, na místo dalšího použití pomocí zvedacího zařízení (jeřábu).

2. Kapacita

V žádném případě nesmí být překročena maximální kapacita - nosnost koše. Vše je uvedeno na výrobním štítku. (1000 Lt. = max. 2400 kg směsi).

3. První použití

Koš FE 1016 (dále koš) je dodáván kompletně smontovaný. Podle bezpečnostních předpisů, může být tento koš na beton použit pouze po překontrolování kvalifikovanou osobou – a popř. po odstranění všech závad.



4. Obsluha

Před plněním betonové směsi do koše se ujistěte, že výpusť koše je uzavřena. Pákový mechanismus pro ovládání výpusti je zajištěn řetězem. Předejdete tak neúmyslnému vyprázdnění koše a nekontrolovatelnému toku směsi.

Naplňte koš tekutým betonem a přepravujte jej na místo určení pomocí jeřábu. Při plnění by měla směs směřovat přímo do koše. V opačném případě je potřeba zabezpečit koš v průběhu plnění – např. zavěšením řetězu na jeřábu do oka na koši tomu určeném. Plňte koš na rovném podkladu. V místě vyprázdnění směsi, uvolněte řetěz z páky, které ovládá výpusť, tlačte páku výpusti směrem dolů – výpusť se otevře. Opačným postupem výpusť uzavíráte. Poté zajistěte páku výpustě řetězem. Berte v úvahu nosnost celého koše. Obsluhujte koš z bezpečného místa.

5. Údržba

Dbejte mazání všech spojů, čupů, maznic a ujistěte se, že vše hladce funguje.

Kontrolujte, zda koš není zdeformován.

Pokud je koš vybaven řetězy, dodržujte jejich předepsanou kontrolu.

Dle bezpečnostních předpisů, musí být koš na beton zkontrolován odborným pracovníkem, alespoň jednou ročně, nebo častěji v závislosti na podmínkách a frekvenci užívání a na dalších potřebách.

Kontroly by se měly zaměřit na opotřebení, poškození, deformace, trhliny, praskliny, rez...

Po každém použití je potřeba koš dokonale očistit.

6. Není dovoleno:

- překročit přípustnou nosnost koše
- stát pod košem při manipulaci s ním
- přepravovat v koši nebo na něm osoby
- přepravovat zvířata
- šikmé manipulace nebo tahání
- při manipulaci nehoupát, vyvarovat se trhavým pohybům
- nerovnoměrně zatěžovat

7. Zabezpečte

- obsluha koše musí být obeznámena s návodem a jeho funkčností
- před použitím čtěte návod k obsluze, bezpečnostní předpisy a vše musíte chápat
- ovládejte koš pouze výpustí k tomu určenou (hrozí rozmačknutí ruky)
- dbejte nejvyšší bezpečnosti a bezrizikovosti práce
- kdykoli je možnost nahlédnout do návodu
- nepořádek na pracovišti zvyšuje nebezpečí úrazu – buďte pořádní
- poškození nebo vady hlašte ihned vedoucímu stavby
- evidenční štítek nesmí být poškozen, udržujte ho v čistotě, hlase zničení, v případě nečitelnosti nebo poškození, bude dodán nový
- koš nesmí používat neoprávněné osoby
- používejte osobní ochranné pomůcky – rukavice, boty, helmu, oděv, atd.